


LEGENDA HMOT A BOURACÍCH PRACÍ:

- STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE:
- NOSNÉ A MENOSNÉ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO Z CIHEL, PLINŮCH PÁLENÝCH
- BOURANÉ SVISLÉ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN, DVEŘÍ VČETNĚ ZARUBNĚ, OPRAVA OTVORU
- VYBOURÁNÍ VŠECH VRSTEV PODLAHY (střechy apod.) VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU A KROVU
- ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY, NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE ZACHOVÁNA
- OZNAČENÍ PROVEDENÝCH PODLAHOVÝCH SOND (STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM, firma NM-engineering s.r.o. provedeny v červnu 2013)
–V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTI BĚHEM STAVBY JE NUTNO PROVÉST DOPLŮJÍCÍ PRŮZKUMNÉ SONDY PRO OVĚŘENÍ TLIOUŠŤKY SKLADBE PODLAH, TLIOUŠŤKY STĚV APOD.

POZNAMKY:

- POKUD SE BĚHEM STAVBY VYSKYTNOU JAKÉKOLIV PROBLÉMY STATICKÉHO CHARAKTERU (TRHLINY APOD.), MUSÍ BÝT NA STAVBU NEPRODLENĚ PŘÍZVÁN STATIK.
- PROSTUPY A DŘÁŽKY PO PŮVODNÍCH INSTALACÍCH BUDOV ZAZDĚNÝ PLÍNĚMI CHILAMI NA MALTU MC10.
- SVISLÉ DŘÁŽKY A VODOROVNÉ PROSTUPY STĚNAMI VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU PRO VEDENÍ ROZVODU NEJSOU ZAKRESLENY, MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ: PŘEDPOKLÁDÁ SE PŘEVÁŽNĚ RUČNÍ PROVÁDĚNÍ ZA POMOCI DROBNÉHO ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ (ŘEZÁČI KOTOUČ APOD.), ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO ZACHOVÁVANÉHO OKOLNÍHO ZDIVA.
- OBECNÉ POKRYTÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽOVAT PŘI BOURACÍCH PRACÍCH JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. DODAVATELSKÁ FIRMA JE POVINNA SE S TĚMTO POKRYTÍM DĚKADNĚ SEZNÁMÍT A BĚHEM PRACÍ TYTO POKRYTÍ DODRŽENĚ DODRŽOVAT.
- VÝSTAVBA BUDE PROVÁDĚNA ZA PROVOZU/ÚŽIVÁNÍ OBJEKTU MAJELNÍKY.



Změny		Revize	
Datum	Popis		
27.1.2014	Vydání dokumentace	000	
09.2014	Vydání dokumentace – revize dle OPR magistrátu hl.m.Prahy	001	

Výškový systém: místní

Půdní vestavba a přístavba výtahu v domě Dr. Zikmunda Winttra 432/8, 160 00, Praha 6

INVESTOR
MČ Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6
zaslanápená SNEO, a.s., Na Dračkách 405/49, 162 05 Praha 6

OBECNÉ PROJEKTANT		Hlavní inženýr projektu		Zpracovatel části	
inpar s.r.o. projektční kancelář Gdlová 303/2, 102 00 Praha 10 www.inpar.cz, info@inpar.cz		Ing. Tomáš Pospíšil hlavní architekt Ing. arch. Tomáš Čížek		inpar s.r.o. projektční kancelář Gdlová 303/2, 102 00 Praha 10 www.inpar.cz, info@inpar.cz	
				Ing. Tomáš Pospíšil projektant Ing. arch. Tomáš Čížek	

OBJEKT	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		REVIZE	STUPEŇ	ČÍSLO	PŘÍR.
Bytový dům, ul. Dr. Zikmunda Winttra 432/8, Praha 6	2013-04			001		
D1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení	DATA	DATA REVIZE	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		3.	
	09/2014					
PŮDORYS STŘECHY - stávající stav, bourací práce	ÚČETNÍ VÝKRESU	POČET FORMÁTŮ				
NÁZEV	1:100					